



SERVIZIO INFORMAZIONE



DMF per i veicoli con doppia frizione

Durante la sostituzione prestare attenzione al numero di denti della corona

Produttore: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Cambio: 0AM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Immagine 1: il numero di denti della corona del nuovo componente deve corrispondere a quello del componente da sostituire

Per i veicoli dei produttori summenzionati, è possibile che sugli stessi modelli con cambio a doppia frizione siano montati diversi volani a doppia massa (DMF). Si distinguono per il numero di denti della corona.

In caso di sostituzione, occorre pertanto stabilire il numero di denti del DMF già in uso, che deve corrispondere al numero di denti del nuovo componente.

Per un'assegnazione precisa, i dati relativi al numero di denti del DMF in questione sono disponibili nel catalogo dei componenti.

Uno DMF con numero di denti errato comporta anomalie di funzionamento dell'impianto di avviamento.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET