

Skarga: niepoprawny odczyt wskaźnika paliwa

Wymagane dokładne rozróżnienie (kod silnika/rocznik modelu/...)

Pojazd:	Produkt:	Elektryczna pompa paliwa
SEAT	Nr PIERBURG:	Nr O.E.*):
Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo	7.00468.86.0	6N0 919 051 N 6N0 919 051 R ¹⁾ 6N0 919 087 F
VOLKSWAGEN (VW)		
Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i		

Możliwa skarga:

- Wskaźnik pokazuje niepoprawny poziom paliwa

Jeśli elektryczna pompa 7.00468.86.0 i pojazd zostaną źle przyporządkowane, możliwe jest „odwrotne” wskazanie poziomu paliwa.

Przykład:

- Wskaźnik pokazuje „pełny”, gdy zbiornik jest pusty.
- Wskaźnik pokazuje „pusty”, gdy zbiornik jest pełny.

Producent montuje w pojazdach moduły pompy, wyposażone w dwa różne czujniki poziomu napełnienia.

Przy zamawianiu należy podać nr identyfikacyjny pojazdu, kod silnika i rocznik modelu!

Przyporządkowanie i korzystanie: patrz bieżące katalogi, TecDoc CD i systemy oparte na TecDoc.



Widok produktu

Pojazd	Model	Rok modelowy	Nr identyfik. pojazdu	Kod silnika
VW	Polo/Derby	1995 ... 2000 2000 ... 2002	6NW 001 001 → 6NW 000 158 → 6NY D 000 001 →	wszystkie
VW	Polo/Classic/Variant	2000 ... 2002	6KY 502 795 →	wszystkie
VW	Polo/Classic/Playa	1996 ... 2003	—	GAEP
SEAT	Cordoba/Vario/Ibiza	1999 ... 2002	6KX 400 000 ... 6KX 499 999	wszystkie

¹⁾ na rynek brazylijski.

Wszelkie prawa do zmian i odstępstw od ilustracji zastrzeżone

* Numery referencyjne podane są do celów porównawczych. Nie należy ich umieszczać na fakturach.