

Instructions de montage pour le volant bimasse 415 0250 10

Constructeurs:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modèles:

- **Audi** A3 (8P)
- **Seat** Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
- **Skoda** Octavia (1Z)
- **Volkswagen** Caddy III (2K), GolfV (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Moteur:

1.9 TDI

Référence LuK:

415 0250 10

Références OE:

03G 105 266 AL
03G 105 266 BA
03G 105 266 E

Attention:

En série, les véhicules mentionnés ci-dessus peuvent aussi bien être montés avec un volant bimasse LuK qu'avec un double volant amortisseur Sachs.



Image 1: Volant bimasse LuK



Image 2: Double volant amortisseur Sachs



Image 3: Volant bimasse LuK



Image 4: Double volant amortisseur Sachs

Le remplacement d'un double volant amortisseur Sachs par un volant bimasse LuK, et inversement, est possible. Il est cependant **impératif** d'utiliser l'embrayage LuK ou l'embrayage Sachs correspondant.

Le volant bimasse LuK se reconnaît à la rainure (**Image 3, flèche**) dans la masse primaire.

La masse primaire du double volant amortisseur Sachs ne présente **pas** de rainure.

RepSet:

- Pour le volant bimasse LuK **623 3094 00**
- Pour le double volant amortisseur Sachs **623 3209 00**

Vous trouverez les pièces de rechange LuK correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 11.2007

LuK 0010

Sous réserve de modifications techniques
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

