



# Elektryczny zawór upustowy różnicy ciśnienia

## Część wymienna turbosprężarki do marek Citroën/Peugeot

Pojazdy	Produkt: elektryczny zawór upustowy różnicy ciśnienia		
	Nr PIERBURG	zamiennik dla	Nr ref.*
CITROËN/PEUGEOT z silnikiem 1,6 l			
CITROËN C4/C4 Picasso/C5/DS3 1.6i THP PEUGEOT RCZ/207/3008/308/5008 1.6i THP	7.01115.08.0	7.01115.00.0/.02.0 ....06.0	59001107028/59001107053/ 59001107061/59001107077/ 59001107099

### Przystępne w cenie i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie na bazie zaworu upustowego różnicy ciśnienia PIERBURG

Serwis silnika oferuje dla podanych powyżej pojazdów zawór upustowy różnicy ciśnienia 7.01115.08.0 jako oddzielną część wymienną.

Na wypadek, gdyby zamontowany zawór upustowy różnicy ciśnienia uległ awarii, oszczędza to kosztowną wymianę kompletnej turbosprężarki.

Zawór upustowy różnicy ciśnienia zamontowany jest z boku turbosprężarki i może w prosty sposób zostać wymieniony.



#### Ważna wskazówka:

Zawory upustowe różnicy ciśnienia określane są często mianem „zawory typu pop off” lub „zawory świszczące”.

#### Funkcja:

Zawór upustowy różnicy ciśnienia zapobiega niepotrzebnemu wyhamowaniu turbosprężarki po nagłym zamknięciu przepustnicy i w ten sposób znacznie redukuje efekt „turbo dziury”.

Szczegółowe informacje techniczne patrz PIERBURG Service Information SI 0103.



Zawór upustowy różnicy ciśnienia 7.01115.08.0: widok produktu i przy turbosprężarce (wyróżniony)

Zastrzegamy prawo do zmian i niedokładności zdjęć. Przeznaczenie i zamienniki, patrz obowiązujące katalogi, CD TecDoc lub systemy oparte na danych TecDoc.

\* Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.