



Рекламация: неправильная индикация уровня топлива

Требуется более точное разграничение (код двигателя/год производства/...)

SERVICE
INFORMATION

Автомобиль	Продукт: электрический топливный насос	
SEAT Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo	№ PIERBURG 7.00468.86.0	Номер O. E.* 6N0 919 051 N 6N0 919 051 R ¹ 6N0 919 087 F
VOLKSWAGEN (VW) Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i		

¹ Для бразильского рынка



Возможная претензия:

- индикация уровня топлива показывает неправильно

В случае неправильного соотнесения электрического топливного насоса 7.00468.86.0 и автомобиля может происходить «противоположная» индикация уровня топлива.

Изготовителем в автомобилях установлены модули подачи с двумя различными датчиками уровня топлива.

Пример:

- Индикатор уровня топлива показывает «полный бак», когда бак пустой.
- Индикатор уровня топлива показывает «пустой бак», когда бак полный.



Указание:

Пожалуйста, учитывайте в случае заказа точное разграничение по номеру шасси, коду двигателя и году производства!



Автомобиль	Модель	Год модели	Номер шасси	Код двигателя
VW	Polo/Derby	1995 ... 2000	6NW 001 001 → 6NW 000 158 → 6NY D 000 001 →	все
VW	Polo/Classic/Variant	2000 ... 2002	6KY 502 795 →	все
VW	Polo/Classic/Playa	1996 ... 2003	–	GAEP
SEAT	Cordoba/Vario/Ibiza	1999 ... 2002	6KX 400 000 ... 6KX 499 999	все

Сохраняем за собой право на внесение изменений и на отклонения в иллюстрациях.

Назначение и замена, см. действующие каталоги, компакт-диск TecDoc или же системы, базирующиеся на данных TecDoc.

* Номера деталей приведены только для сравнения, их нельзя указывать в счетах для конечных потребителей.