



Service-Info



Hoogteverschil van de diafragmaveertongen

Fabrikanten: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Fig. 1: Hoogteverschil van de diafragmaveertongen bij gedemonteerde koppeling

Drukplaten van de bovengenoemde LuK RepSet hebben in ongemonteerde toestand diafragmaveertongen die op verschillende hoogten staan (Fig. 1). Deze constructie-eigenschap kan geen kwaad en is geen tekortkoming van de component.

Bij de montage van de koppeling neemt de diafragmaveer de juiste positie in. Hierbij bereiken de diafragmaveertongen de juiste stand en wordt de bedrijfszekerheid van de koppeling gewaarborgd.

Let op:

Alle onderdelen van een LuK RepSet ondergaan een 100% controle aan de Montagelijijn. Ze voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking voor de in de catalogus aangeduide voertuigen worden gebruikt.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl